



ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА – ФИЛТРИРАЩА ПОЛУМАСКА ПРОТИВ ВРЕДНИ ЧАСТИЦИ

В съответствие с изискванията на Стандарт 149:2001 +A1 2009

Type	EN149:2001+A1:2009	Праг на професионална експозиция (XEL)
500	FFP1 NR	4
501 V	FFP1 NR	4
600	FFP2 NR D	10
601 V	FFP2 NR D	10
700	FFP3 NR	30
701 V	FFP3 NR	30
2403 V	FFP1 NR	4
2403 V	FFP2 NR	10
2423 V	FFP2 NR	10
2433 V	FFP3 NR	30
3021 V	FFP2 NR Активен въглен	10
4011 V	FFP1 NR D	4
4013 V	FFP2 NR D	10
4021 V	FFP1 NR D Активен въглен	4
4023 V	FFP2 NR D Активен въглен	10

Употреба и ограничения

- Продуктова гама респиратори за защита от твърди и течни частици, в съответствие с EN 148, клас FFP1 & FFP2 & FFP3
- Да не се използва като защита от летливи аерозоли.
- Изберете продукт според граничната стойност на професионална експозиция.

Предпазни мерки преди употреба

- Изберете най-подходящата за Вас маска в зависимост от работната среда
- Прочетете и следвайте инструкциите на производителя

Употреба и регулиране

- Поставете маската според диаграмите по-долу. (фиг. 1,2,3)
- Уверете се че маската приляга правилно към лицето (fig 3)
- Наличието на белези или окосмяване в областта на лицето, където лежи уплътнението на маската, може да попречи на правилното херметизиране причинявайки намалени защитни свойства.

Употреба

- Преди да влезете в среда, изискваща дихателна защита, проверете дали маската е поставена правилно.
- Вдишайте по начина, показан на фиг. 3 за да се уверите че няма пролука, ако има такива наместете правилно маската по начина показан във фигури 1,2,3
- Средата на работа да съдържа минимум 19.5%кислород, при други условия маската е неподходяща.
- Не използвайте маските в непроветриви места като складове, тесни тунели и друга подобна среда.
- Маските не защитават от токсични газове и изпарения.
- Ако усетите затруднения в дишането, замайване или друго неразположение, незабавно напуснете опасната среда и отстранете маската. Ако усещате раздразнения, мирис или вкус на замърсителите, маската е повредена.
- Ако усетите затруднения при вдишване, напуснете средата на опасност и заменете маската с нова
- Маските не са предназначени за употреба в експлозивна среда

Поддръжка

- Не заменяйте и не поправяйте никоя част на маската.
- Ако маската бъде повредена я заменете незабавно
- Да не се използват маски с изтекъл срок на годност.
- Маските да се държат далеч от мръсотия и прах когато не се използват.

Внимание

- Маски с маркировка NR да се използват за не повече от една работна смяна

Съхранение

- Да се съхраняват в чиста среда.
- Температура на съхранение: -20 до + 40 °C
- Максимална влажност на средата: 80 %

